


# Annahme und Kontrolle der Lieferung.



## Lieferung.

- 1.** Kontrollieren Sie bitte die Verpackung und notieren Sie Schäden an der Ware oder Verpackung auf dem Lieferschein.
- 2.** Zählen Sie bitte die Anzahl der Pakete und notieren Sie fehlende Pakete auf dem Lieferschein.
- 3.** Bestätigen Sie bitte die Annahme der Ware auf den Lieferpapieren. Ihre Unterschrift muss leserlich sein und bei Bedarf in Druckbuchstaben ergänzt werden.
- 4.** Machen Sie bitte Fotos von beschädigter Ware und/oder Verpackung.
- 5.** Verdeckte Schäden, die auf den Transport zurückzuführen sind, müssen innerhalb von 7 Wochen-tagen nach Erhalt der Ware an Daloc gemeldet werden.



## Montage.

- 1.** Prüfen Sie bitte, ob die Ware mit Ihrer Bestellung übereinstimmt.
- 2.** Bauen Sie bitte keine fehlerhaften oder beschädigten Produkte ohne die Zustimmung von Daloc ein.
- 3.** Halten Sie sich bitte an die Montageanleitung.
- 4.** Machen Sie bitte Fotos von den Schäden/Fehlern bevor Sie Daloc informieren.



## Lagerung.

- 1.** Die Ware muss an einem trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden. Sie muss vor Niederschlägen, Kälte und Feuchtigkeit geschützt und darf nur in der Originalverpackung gelagert werden.
- 2.** Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verziehen und andere Schäden an der Ware, die durch Feuchtigkeit entstehen. Achten Sie darauf, dass die Ware beim internen Transport nicht beschädigt wird, sodass eventuelle Kratzer oder Dellen entstehen.